

UNIBLOC®

Hygienic Technologies

ERSATZKITS FÜR TRANSPORTPUMPENDICHTUNGEN

ZUVERLÄSSIG, KOMFORTABEL UND UNVERZICHTBAR!



In der Tanktransportindustrie ist die Zuverlässigkeit der Pumpen von größter Bedeutung. Unibloc Hygienisch Technologies ist sich bewusst, dass Flottenmanager leichten, platzsparenden Pumpen Vorrang einräumen, die robust, langlebig und zuverlässig sind. Sie können sich auf unsere wartungsarmen Transportpumpen verlassen, die für ihre langlebige Leistung bekannt sind. Um diese Zuverlässigkeit aufrechtzuerhalten, sind unsere Service-Kits so konzipiert, dass sie eine lange Lebensdauer und Spitzenleistung der Pumpe gewährleisten. Diese Kits sind eine kluge Investition für Spediteure und Händler und wir bieten fünf verschiedene Optionen an, die auf unterschiedliche Wartungsanforderungen zugeschnitten sind.

(TEILENUMMER: 4551-2) PD 551 Transportpumpe Doppel-O-Lippendichtung-Ersatz-Starterkit

Dieses DOPPEL-O-Lippendichtungs-Austauschset ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für jede Tankstelle oder jeden Händler. Das Kit enthält Dichtungen, Dichtungen und ein Installationswerkzeug, wodurch das Risiko einer Beschädigung der Dichtung während der Montage ausgeschlossen wird. Dieses Kit ist eine obligatorische Ergänzung zu Ihrem Inventar und sorgt für einen reibungslosen Betrieb ohne unerwartete Ausfallzeiten.

TEIL NR.	BESCHREIBUNGEN	MENGE.
4551-1	O-Ring der Transportpumpe PD 551 Ersatzset (doppelt)	1
4937B-3	Doppeltes O-Ring-Dichtungsgehäuse	2
4939B-CRO	Wellenverschleißhülse der Serie PD 501	2
6130	Antriebshülse abdichten (Werkzeug)	1
6230	Dichtungsmontagegehülse (Werkzeug)	1



4230 VFDA



4232 VFDA



4233 VFDA



4811 VFDA



4228A VFDA



4864 VFDA



4937B-3



4939B-CRO



6130



6230

(TEILENUMMER: 4550-2) PD 551 Transport Dreifach-O-Lippendichtung-Ersatz-Starterkit

Dieses DREIFACHE O-Lippendichtungs-Ersatzset ist eine unverzichtbare Bereicherung für jede Tankstelle oder jeden Händler. Das Kit enthält Dichtungen, Dichtungen und ein Installationswerkzeug, wodurch das Risiko einer Beschädigung der Dichtung während der Montage ausgeschlossen wird. Dieses Kit ist eine obligatorische Ergänzung zu Ihrem Inventar und sorgt für einen reibungslosen Betrieb ohne unerwartete Ausfallzeiten.

TEIL NR.	BESCHREIBUNGEN	MENGE.
4550-1	PD 551 Transportpumpen-Ersatzkit	1
5275	PD501 Dreifache O-Lippendichtung	2
4939B-CRO	Wellenverschleißhülse der Serie PD 501	2
6130	Antriebshülse abdichten (Werkzeug)	1
6230	Dichtungsmontagegehülse (Werkzeug)	1



4230 VFDA



4232 VFDA



4233 VFDA



4228A VFDA



5275



4939B-CRO



6130



6230

(TEILENUMMER: 4451) PD 551 Transportpumpen-Ersatzsatz für Doppel-O-Lippendichtung

Das Dichtungsersatzset von Unibloc mit unserer revolutionären DOPPEL-O-Lippendichtung ist ein unverzichtbarer Schutz vor kostspieligen Ausfällen und ein garantierter Weg zur Spitzenleistung.

TEIL NR.	BESCHREIBUNGEN	MENGE.
4551-1	O-Ring der Transportpumpe PD 551 Ersatzset (doppelt)	1
4937B-3	Doppeltes O-Ring-Dichtungsgehäuse	2



4230 VFDA



4232 VFDA



4233 VFDA



4811 VFDA



4864 VFDA



4228A VFDA



4937B-3

(TEILENUMMER: 4550) Austauschatz für dreifache O-Lippendichtung der Transportpumpe PD 551

Das Dichtungersatzset von Unibloc mit unserer revolutionären TRIPLE O-Lippendichtung ist ein unverzichtbarer Schutz vor kostspieligen Ausfällen und ein garantierter Weg zur Spitzenleistung.

TEIL NR.	BESCHREIBUNGEN	MENGE.
4550-1	O-Ring der Transportpumpe PD 551 Ersatzset (dreifach)	1
5275	PD501 Dreifache O-Lippendichtung	2



4230 VFDA



4232 VFDA



4233 VFDA



4228A VFDA



4939B-CRO



5275

(TEILENUMMER: 4550-1) O-Ring-Ersatzsatz für Transportpumpe PD 551 (dreifach)

Dieses Kit eignet sich perfekt für die wöchentliche oder zweiwöchentliche Wartung und ergänzt bei Bedarf die anderen Kits. Es enthält wichtige Dichtungen und O-Ringe, damit Ihre LKW-Pumpe reibungslos funktioniert. Dieses Kit ist eine kostengünstige Lösung für den Hochfrequenzeinsatz und stellt sicher, dass Sie immer die notwendigen Komponenten zur Hand haben.

TEIL NR.	BESCHREIBUNGEN	MENGE.
4230-VFDA	O-Ring abdecken	1
4232-VFDA	Rotorbolzen-O-Ring	2
4233-VFDA	Rotorwellen-O-Ring	2
4228A-VFDA	Hülsen-O-Ring	4



4230 VFDA



4232 VFDA



4233 VFDA



4228A VFDA

(TEILENUMMER: 4551-1) O-Ring-Ersatzsatz für die Transportpumpe PD 551 (doppelt)

Dieses Kit eignet sich perfekt für die wöchentliche oder zweiwöchentliche Wartung und ergänzt bei Bedarf die anderen Kits. Es enthält wichtige Dichtungen und O-Ringe, damit Ihre LKW-Pumpe reibungslos funktioniert. Dieses Kit ist eine kostengünstige Lösung für den Hochfrequenzeinsatz und stellt sicher, dass Sie immer die notwendigen Komponenten zur Hand haben.

TEIL NR.	BESCHREIBUNGEN	MENGE.
4230-VFDA	O-Ring abdecken	1
4232-VFDA	Rotorbolzen-O-Ring	2
4233-VFDA	Rotorbolzen-O-Ring	2
4228A-VFDA	Hülsen-O-Ring	2
4811-VFDA	Doppel-O-Ring-Dichtung O-Ring (ID)	2
4864-VFDA	Doppel-O-Ring-Dichtung O-Ring (ID)	4



4230 VFDA



4232 VFDA



4228A VFDA



4233 VFDA



4811 VFDA



4864 VFDA

Ersatzkits für Transportpumpendichtungen

Das Engagement von Unibloc Hygienic Technologies für Komfort und Zuverlässigkeit zeigt sich auch in unserer durchdachten Verpackung: Die Kits sind schnell verfügbar und in der Regel innerhalb einer Woche lieferbar.

Ob Sie eine große Lkw-Flotte betreiben oder ein Vertriebsnetz organisieren – die Verfügbarkeit dieser Kits an Ihren Servicestandorten schafft Sicherheit, stellt den einwandfreien Zustand Ihrer Lkw-Pumpen sicher und reduziert potenzielle Ausfallzeiten.

Setzen Sie auf die Tankwagenpumpen-Servicekits von Unibloc und sichern Sie Ihre Pumpenprozesse zuverlässig und effizient ab.

**Sind Sie bereit, die Leistung und Zuverlässigkeit Ihres Lkw
zu verbessern?**

Senden Sie eine E-Mail mit Ihren Anforderungen an
orders.eu@unibloctech.com.

Unibloc Hygienic Technologies bietet ein breites Portfolio leistungsstarker Lösungen für Unternehmen auf der ganzen Welt.