

TRANSPORT PUMPENDICHTUNG ERSATZKITS

Zuverlässig, praktisch und unverzichtbar!



In der Tankertransportbranche ist die Zuverlässigkeit der Pumpen von größter Bedeutung.

Unibloc® Hygienic Technologies ist sich bewusst, dass Flottenmanager

Wert auf leichte, platzsparende Pumpen legen, die robust, langlebig und zuverlässig sind.

Sie können auf unsere wartungsarmen Transportpumpen vertrauen, die für ihre langlebige Leistung bekannt sind.

Um diese Zuverlässigkeit zu gewährleisten, sind unsere Servicekits so konzipiert, dass sie die Langlebigkeit und Spitzenleistung der Pumpe sicherstellen. Diese Kits sind eine clevere Investition für Spediteure und Händler. Wir bieten vier verschiedene Optionen an, die auf unterschiedliche Wartungsanforderungen zugeschnitten sind.

**ZUVERLÄSSIG,
PRAKTISCH UND
UNVERZICHTBAR!**



(KIT-NUMMER 4550) Dichtungskit 4550 bestehend aus/inklusive:

Das Ersatzdichtungskit von Unibloc mit unserer revolutionären DREIFACH-O-Lippendichtung ist ein unverzichtbarer Schutz vor kostspieligen Ausfällen und ein garantierter Weg zu Höchstleistungen.

TEILE-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE
5275/5272/5273	PD501 srs Dreifach-O-Lippendichtung, PTFE/Edelstahl	2
4939B-CRO	PD501 srs sht Verschleiß slv, CRO-Beschichtung	2
4233-VFDA	Viton-O-Ring, FDA-konform, Nr. 133 45,7 mm x 2,6 mm (1,799" x 0,103")	2
4232-VFDA	Viton-O-Ring, FDA-konform, Nr. 136 50,2 mm x 2,6 mm (1,978" x 0,103")	2
4230-VFDA	Viton-O-Ring, FDA-konform, 226 mm x 3,5 mm (8,9" x 0,138") Frontabdeckung	1



5275/5272/5273



4939B-CRO



4233-VFDA



4232-VFDA



4230-VFDA

(KIT-NUMMER 4550-1) Dichtungskit 551 (Nachfüllkit) bestehend aus/inklusive:

Perfekt geeignet für die wöchentliche oder zweiwöchentliche Wartung, dient dieses Kit dazu, die anderen Kits bei Bedarf zu ergänzen. Es enthält unabdingbare Dichtungen und O-Ringe, um den reibungslosen Betrieb Ihrer LKW-Pumpe zu gewährleisten. Dieses Kit ist eine kostengünstige Lösung für den häufigen Einsatz und stellt sicher, dass Sie die notwendigen Komponenten jederzeit zur Hand haben.

TEILE-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE
4230-VFDA	O-Ring für Abdeckung	2
4232-VFDA	Rotorbolzen-O-Ring	2
4233-VFDA	Rotorwellen-O-Ring	1
4228A-VFDA	Hülsen-O-Ring	4



4230-VFDA



4232-VFDA



4233-VFDA



4228A-VFDA

(KIT-NUMMER 4551) Dichtungskit 551 (Doppel-O-Ring-Dichtung) bestehend aus/inklusive:

Das Ersatzdichtungskit von Unibloc mit unserer revolutionären DOPPEL-O-Lippendichtung ist ein unverzichtbarer Schutz vor kostspieligen Ausfällen und ein garantierter Weg zu Höchstleistungen.



4939B-CRO



4233-VFDA

TEILE-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE
4939B-CRO	PD501 srs sht Verschleiß slv, CRO-Beschichtung (inkl. 4228A)	2
4233-VFDA	Viton-O-Ring, FDA-konform, Nr. 133 45,7 mm x 2,6 mm (1,799" x 0,103")	2
4232-VFDA	Viton-O-Ring, FDA-konform, Nr. 136 50,2 mm x 2,6 mm (1,978" x 0,103")	2
4230-VFDA	Viton-O-Ring, FDA-konform, 226 mm x 3,5 mm (8,9" x 0,138") Frontabdeckung	1
4811-VFDA	Viton-O-Ring, FDA-konform, 75 mm x 3,5 mm (2,9" x 0,138")	2
4864-VFDA	Viton-O-Ring, FDA-konform, 56 mm x 5 mm (2,2" x 0,196")	4
4937B-3	AFF PD501 SRS Doppel-O-Ring-Dichtungsgehäuse, N60	2



4232-VFDA



4230-VFDA



4811-VFDA



4864-VFDA



4937B-3

(KIT-NUMMER 4551-1) Dichtungskit 551 (Nachfüllkit Doppel-O-Ring-Dichtung) bestehend aus/inklusive:

Perfekt geeignet für die wöchentliche oder zweiwöchentliche Wartung, dient dieses Kit dazu, die anderen Kits bei Bedarf zu ergänzen. Es enthält unabdingbare Dichtungen und O-Ringe, um den reibungslosen Betrieb Ihrer LKW-Pumpe zu gewährleisten. Dieses Kit ist eine kostengünstige Lösung für den häufigen Einsatz und stellt sicher, dass Sie die notwendigen Komponenten jederzeit zur Hand haben.

TEILE-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE
4233-VFDA	Viton-O-Ring, FDA-konform, Nr. 133 45,7 mm x 2,6 mm (1,799" x 0,103")	2
4232-VFDA	Viton-O-Ring, FDA-konform, Nr. 136 50,2 mm x 2,6 mm (1,978" x 0,103")	2
4230-VFDA	Viton-O-Ring, FDA-konform, 226 mm x 3,5 mm (8,9" x 0,138") Frontabdeckung	1
4228A-VFDA	Viton-O-Ring-Verschleißhülse	4
4811-VFDA	Viton-O-Ring, FDA-konform, 75 mm x 3,5 mm (2,9" x 0,138")	2
4864-VFDA	Viton-O-Ring, FDA-konform, 56 mm x 5 mm (2,2" x 0,196")	4



4233-VFDA



4232-VFDA



4230-VFDA



4228A-VFDA



4811-VFDA



4864-VFDA

WERKZEUGE (zum Auswechseln von Artikel Nr. 5272/5273/5275 erforderlich)

Stellen Sie sicher, dass die Arbeit korrekt ausgeführt wird.



6130



6230

TEILE-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE
6130	Dichtungsantriebschülse (Werkzeug)	1
6230	Dichtungsmontagechülse (Werkzeug)	1

Ersatzdichtungskits für Transportpumpen

Das Engagement von Unibloc Hygienic Technologies für Komfort und Zuverlässigkeit erstreckt sich auch auf unsere Verpackung, wodurch diese Kits schnell lieferbar sind, in der Regel innerhalb einer Woche. Egal, ob Sie eine große Lkw-Flotte verwalten oder ein Vertriebsnetz betreiben – die Bereitstellung dieser Kits an Ihren Servicestandorten gibt Ihnen Sicherheit, gewährleistet, dass Ihre Lkw-Pumpen in Top-Zustand bleiben und minimiert mögliche Störungen. Investieren Sie noch heute in die Tankwagenpumpen-Servicekits von Unibloc und sichern Sie Ihre Pumpvorgänge mühelos ab.

Sind Sie bereit, die Leistung und Zuverlässigkeit Ihres Lkw zu verbessern?

Senden Sie eine E-Mail mit Ihren Anforderungen an orders.eu@unibloctech.com

Unibloc Hygienic Technologies bietet ein breites Portfolio leistungsstarker Lösungen für Unternehmen weltweit.